



# TABELAS DE SERVIÇOS

Serviços e Equipamentos de Medição

comgas

# Tabela de serviços e equipamentos de medição

comgas

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
TAXA DE VISITA PARA TROCA DO MEDIDOR DIAFRAGMA	39,94
TROCAR MEDIDOR DIAFRAGMA	28,25
CALIBRAÇÃO MEDIDORES GÁS TIPO DIAFRAGMA ANALISE	1.169,43
CALIBRAÇÃO MEDIDORES GÁS TIPO DIAFRAGMA ROTINA ATÉ G4	28,78
CALIBRAÇÃO MEDIDORES GÁS TIPO DIAFRAGMA ROTINA DE G6 A G25	191,79
CUSTO DO MED DIAF.G1.6 2.5M3/H 3/4” BSP S/CYBLE 714008001 *	107,89
CUSTO DO MED DIAF.G1.6 2.5M3/H 3/4” BSP C/CYBLE 714008002 *	303,56
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G1.6 2.5M3/H 3/4” BSP 714008003 *	64,25
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G2.5 4.0M3/H 1-1/4” BSP 714008004 *	76,23
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G6.0 10M3/H 1-1/4” BSP 714008005 *	388,43
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 2” BSP 714008006 *	768,16
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G16 25M3/H 2” BSP 714008007 *	899,1
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G1.0 1,6M3/H 1-1/4” BSP 714008019 *	195,22
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G4.0 6M3/H 1-1/4” BSP 714008020 *	92,7
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 1-1/4” BSP 714008021 *	443,91
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 2” BSP 714008022 *	207,93

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 2-1/2" BSP 714008023 *	72,22
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G25 40M3/H 2" BSP 714008025 *	1.620,26
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G100 160M3/H 4" BSP 714008027 *	4.716,75
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G40 65M3/H 3" BSP 714008028 *	2.735,04
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G25 40M3/H 2-1/2" BSP 714008203 *	1.533,68
CUSTO DO MED DIAFRAGMA G100 160M3/H 4" FL 125# 714008206 *	2.486,06
VISITA DE AVERIGUAÇÃO RMSP	338,76
VISITA DE AVERIGUAÇÃO INTERIOR / VALE DO PARAÍBA / BAIXADA SANTISTA	443,54
TROCA DE MEDIDOR RMSP – ROT/TURB – 2" E 3" / 4"E 6"	1.058,31
TROCA DE MEDIDOR RMSP – ROT/TURB – 8" E 10"	1.375,80
TROCA DE MEDIDOR RMSP – ROT/TURB – >= 12"	2.222,45
TROCA DE MEDIDOR INTERIOR – ROT/TURB – 2" E 3" / 4"E 6"	1.164,14
CALIBRAÇÃO EM MALHA FECHADA-PRESSÃO / TEMPERATURA	820,19
TROCA DE MEDIDOR INTERIOR / VALE / BAIXADA SANTISTA – ROT/TURB – >= 12"	2.328,28
CALIBRAÇÃO ROTATIVO 1-1/2" À 6"	1.402,26
CALIBRAÇÃO TURBINA 2" À 4"	1.402,26
CALIBRAÇÃO TURBINA 6" À 8"	1.449,88
LAUDO IPEM ROTATIVO 1 1/2" À 2"	317,49

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
LAUDO IPEM ROTATIVO 4"	952,48
CALIBRAÇÃO TURBINA 10"	1.730,34
CALIBRAÇÃO TURBINA 12"	2.116,62
CALIBRAÇÃO TURBINA 20"	21.589,50
LAUDO IPEM TURBINA 10" À 12"	3.174,93
LAUDO IPEM ROTATIVO 3"	714,36
LAUDO IPEM TURBINA 2"	952,48
LAUDO IPEM ROTATIVO 6"	1.190,60
LAUDO IPEM TURBINA 3" À 4"	1.269,97
TROCA DE MEDIDOR BAIXADA SANTISTA / VALE DO PARAÍBA – ROT/TURB – 2" E 3" / 4" E 6"	1.269,97
LAUDO IPEM TURBINA 6"	1.904,96
LAUDO IPEM TURBINA 8"	2.381,20
TROCA DE MEDIDOR BAIXADA SANTISTA / INTERIOR / VALE – ROT/TURB – 8" E 10"	1.481,63
CUSTO DO MED ROTATIVO G16 25M3/H 1-1/2" BSP 714108008 *	2.855,66
CUSTO DO MED ROTATIVO G25 40M3/H 1-1/2" BSP 714108009 *	2.929,53
CUSTO DO MED ROTATIVO G650 1000M3/H 6" FL 150# 714108010 *	7.165,12
CUSTO DO MED ROTATIVO G40 65M3/H 2" FL 150# 714108011 *	3.051,99
CUSTO DO MED ROTATIVO G65 100M3/H 2" FL 150# 714108012 *	2.875,48

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
CUSTO DO MED ROTATIVO G100 160M3/H 3" FL 150# 714108013 *	4.555,03
CUSTO DO MED ROTATIVO G16 25M3/H 1-1/2" FL 125# 714108014 *	86,53
CUSTO DO MED ROTATIVO G100 160M3/H 2" FL 125# 714108015 *	4.187,09
CUSTO DO MED ROTATIVO G65 100M3/H 2" FL 300# 714108016 *	14.563,24
CUSTO DO MED ROTATIVO G100 160M3/H 3" FL 300# 714108017 *	9.580,18
CUSTO DO MED ROTATIVO G160 250M3/H 3" FL 300# 714108018 *	12.575,20
CUSTO DO MED ROT ESTENDIDA G40 65M3/H 2" FL 150# 714108019 *	4.620,00
CUSTO DO MED ROT ESTENDIDA G65 100M3/H 2" FL 150# 714108020 *	6.283,20
CUSTO DO MED ROT ESTENDIDA G100 160M3/H 3" FL 150 714108021 *	6.421,80
CUSTO DO MED ROT ESTENDIDA G160 250M3/H 3" FL 150 714108022 *	7.854,98
CUSTO DO MED ROTATIVO G25 40M3/H 2" FL 125# 714108030 *	5.268,47
CUSTO DO MED ROTATIVO G100 160M3/H 3" FL 150# 714108033 *	3.540,95
CUSTO DO MED ROTATIVO G160 250M3/H 3" FL 150# 714108034 *	3.781,41
CUSTO DO MED ROTATIVO G160 250M3/H 4" FL 125# 714108035 *	11.941,43

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
CUSTO DO MED ROTATIVO G250 400M3/H 4" FL 150# 714108036 *	5.187,17
CUSTO DO MED ROTATIVO G400 650M3/H 6" FL 150# 714108037 *	4.587,06
CUSTO DO MED ROTATIVO G40 65M3/H 1-1/2" FL 150# 714108040 *	1.440,00
CUSTO DO MED ROTATIVO G65 100M3/H 2" FL 300# 714108089 *	2.529,31
CUSTO DO MED ROTATIVO G400 650M3/H 4" FL 150# 714108090 *	6.519,56
CUSTO DO MED TURBINA G650 1000M3/H 6" FL 150# 714208039 *	5.095,87
CUSTO DO MED TURBINA G65 100M3/H 2" FL 150# 714208088 *	5.103,05
CUSTO DO MED TURBINA G160 250M3/H 3" FL 150# 714208102 *	4.690,52
CUSTO DO MED TURBINA G160 250M3/H 3" FL 125# 714208103 *	8.464,78
CUSTO DO MED TURBINA G160 250M3/H 4" FL 150# 714208104 *	3.880,98
CUSTO DO MED TURBINA G160 250M3/H 3" FL 300# 714208105 *	4.277,51
CUSTO DO MED TURBINA G250 400M3/H 4" FL 150# 714208106 *	6.793,47
CUSTO DO MED TURBINA G400 650M3/H 6" FL 150# 714208107 *	4.492,21
CUSTO DO MED TURBINA G250 400M3/H 4" FL 125# 714208120 *	3.493,32
CUSTO DO MED TURBINA G250 400M3/H 3" FL 125# 714208121 *	4.638,30

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
CUSTO DO MED TURBINA G250 400M3/H 4" FL 300# 714208123 *	5.954,06
CUSTO DO MED TURBINA G400 650M3/H 4" FL 150# 714208139 *	5.665,28
CUSTO DO MED TURBINA G400 650M3/H 4" FL 125# 714208140 *	5.065,48
CUSTO DO MED TURBINA G400 650M3/H 6" FL 125# 714208141 *	3.251,17
CUSTO DO MED TURBINA G650 1000M3/H 6" FL 125# 714208161 *	9.122,92
CUSTO DO MED TURBINA G1000 1600M3/H 6" FL 150# 714208163 *	10.129,28
CUSTO DO MED TURBINA G650 1000M3/H 6" FL 300# 714208164 *	4.595,50
CUSTO DO MED TURBINA G1000 1600M3/H 8" FL 125# 714208173 *	7.629,94
CUSTO DO MED TURBINA G1000 1600M3/H 8" FL 300# 714208174 *	13.834,29
CUSTO DO MED TURBINA G1600 2500M3/H 8" FL 150# 714208185 *	9.402,68
CUSTO DO MED TURBINA G1600 2500M3/H 10" FL 150# 714208186 *	16.888,60
CUSTO DO MED TURBINA G1600 2500M3/H 8" FL 300# 714208187 *	28.157,08
CUSTO DO MED TURBINA G1600 2500M3/H 8" FL 600# 714208188 *	24.801,00
CUSTO DO MED TURBINA G2500 4000M3/H 10" FL 600# 714208189 *	27.343,16



DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
CUSTO DO MED TURBINA G1600 2500M3/H 10" FL 125# 714208190 *	14.419,82
CUSTO DO MED TURBINA G2500 4000M3/H 10" FL 150# 714208195 *	14.247,29
CUSTO DO MED TURBINA G2500 4000M3/H 12" FL 125# 714208196 *	18.889,86
CUSTO DO MED TURBINA G4000 6500M3/H 12" FL 150# 714208198 *	0,72
CUSTO DO MED TURBINA G2500 4000M3/H 12" FL 150# 714208199 *	25.703,96
CUSTO DO MED TURBINA G4000 6500M3/H 12" FL 600# 714208200 *	64.695,60
CUSTO DO MED TURBINA G2500 4000M3/H 10" FL 150# 714208201 *	27.653,27
CUSTO DO MED TURBINA G1000 1600M3/H 6" FL 150# 714208202 *	6.585,13
CUSTO DO MED TURBINA G100 160M3/H 3" FL 150# 714208204 *	2.489,27
CUSTO DO MED TURBINA G10000 16000M3/H 20" FL 150# 714208205 *	131.300,40
CUSTO DO MED TURBINA G2500 4000M3/H 10" FL 300# 714208206 *	53.561,65
CUSTO DO MED TURBINA G400 650M3/H 4" FL 300# 714208207 *	6.652,80
TROCA DE PTZ BAIXADA SANTISTA	562,28
TROCA DE PTZ INTERIOR	286,31

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
TROCA DE PTZ RMSP	525,28
TROCA DE PTZ VALE DO PARAÍBA	562,28
VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE PTZ BAIXADA SANTISTA / VALE DO PARAÍBA	562,28
VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE PTZ INTERIOR	286,31
CALIBRAÇÃO DO PTZ MALHA FECHADA	259,8
CALIBRAÇÃO DO PTZ MALHA ABERTA	519,61
VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE PTZ RMSP	525,28
VERIFICAÇÃO DE ELETRO-CORRETORES E COMPUTADOR DE VAZÃO	3.323,09
CUSTO DO PTZ – MOD. 504 – EFZ 0504 714900001 *	3.895,12
CUSTO DO PTZ – MOD. 999 – 0,9 A 7 BAR 714900005 *	343,01
CUSTO DO PTZ – MOD. MERCURY – MEZ0001 714900006 *	3.426,94
CUSTO DO PTZ – MOD. MINI 210 – 0,9 A 4,5 BAR 714900007 *	572,78
CUSTO DO PTZ – MOD. MINI-AT – 0,9 A 7 BAR 714900008 *	4.883,26
CUSTO DO PTZ – MOD. MINI MAX – MEZ0003 714900011 *	5.551,47
CUSTO DO PTZ – MOD. 999 – 0,9 A 25 BAR 714900017 *	555,74
CUSTO DO PTZ – MOD. MINI 210 – 2 A 10 BAR 714900018 *	893,74
CUSTO DO PTZ – MOD. MINI-AT – 0,9 A 20 BAR 714900019 *	10.768,13
CUSTO DO PTZ – MOD. DRESSER 197 – 0,9 A 7 BAR 714900020 *	418,00
CUSTO DO PTZ – MOD. MINI-AT – 0,9 A 4 BAR 714900042 *	7.450,12

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
CUSTO DO PTZ – MOD. 999 – 0,9 A 10 BAR 714900046 *	943,24
CUSTO DO PTZ – MOD. DRESSER – 0,9 A 10 BAR 714900047 *	319,27
CUSTO DO PTZ – MOD. DRESSER – 0,9 A 70 BAR 714900048 *	2.333,51
CUSTO DO PTZ – MOD. CORUS – 0,9 A 10 BAR 714900053 *	2.943,84
CUSTO DO PTZ – MOD. CORUS – 7,2 A 80 BAR 714900055 *	4.288,70
CUSTO DO PTZ – MOD. CORUS – 3,0 A 30 BAR 714900062 *	3.586,02

## OBSERVAÇÕES:

Consulte o valor do serviço para a sua região; e  
 Todos os serviços são prestados exclusivamente pela COMGÁS.

\* Cobrança de equipamentos de medição na ocorrência de danos, conforme inciso VI do Artigo 3º da Deliberação ARSESP nº 732/2017.

comgas